Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo Material Handling Logged in a

Operador:	Victor Moran
Fecha:	18/Mar/23
Turno:	Noche
Consumiendo barco #:	numero 62
Pila:	Sur

U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0

Trail: 3/19/2023 4:26:10 AM by Victor Moran // 3/19/2023 4:45:08 AM by Victor Moran // 3/19/2023 4:46:12 AM by Victor Moran //

```
Seguridad:
- no hay reportes.
____________________________________________________________________________
Ambiente:
- no hay reportes
____________________________________________________________________________
Operaciones:
- llenad de silos unidad 1 (A-C-D) y unidad 2 (A_B_D).
- monitoreo de pila de carbon
____________________________________________________________________________
Operadores en Turno:
- Abraham/Pablo/Victorio/Víctor.
____________________________________________________________________________
Niveles de Silos de Carbón (metros libres):

 Inicio: 19:00 hrs         Final: 04:45 hrs              Estatus de pilas de carbon:
 U1-A : 6.00               U1-A : 1.00                   A norte:
 U1-B : f/s                U1-B : f/s                    B sur:
 U1-C : 10.30              U1-C : 2.70
 U1-D : 11.80              U1-D : 2.00

 U2-A : 7.50               U2-A : 1.00
 U2-B : 11.00              U2-B : 2.30
 U2-C : f/s                U2-C : f/s
 U2-D : 9.00               U2-D : 1.00
_____________________________________________________________________________
Estatus de la Cancha de Carbón:
- hay precensia de puntos calientes con temperaturas 50 grados (sin fuego)
____________________________________________________
Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:    B y A                   Grupo Reclaimer Train: A

______________________________________________________________________________
Equipos o instrumentos con falla durante la operación:
- DE04 - damper OXM872 en falla de apertura (no da reset).
- RE01 A (reclamador) paradas por falla en la comunicacion ( Comms fail) en 10 ocaciones. La alarma no se registra en el plc del reclamador pero si se puede a
______________________________________________________________________________
Notas
- metales: 8
______________________________________________________________________________
```

Página inicio